




Tabella riepilogativa - Ipotesi incidentali e relativi scenari

Tra parentesi distanze per condizioni F/2, unico valore se distanze uguali.

N°	Descrizione	Area/impianto coinvolto	Frequenza eventuale	Tipo	Frequenza meteorologica	Distanze di danno (m)		
						Elevata letalità	Letali irreversibili	Letali reversibili
1.a	Rottura parziale tutto siliciocondensato	Logistica movimentazione	1,6E-4	dispersione	3,75E-4	s.p. (10)	s (25)	17 (65)
1.b	Rottura parziale tutto idrocarburi	Logistica movimentazione	2,48E-4	dispersione	2,48E-4	s.p. (4)	m.p. (12)	6 (65)
1.g	Rottura parziale tutto ammoniacale	Logistica movimentazione	1,14E-4	dispersione	1,14E-4	s.p. (8)	s (25)	18 (60)
2.a	Rottura parziale metilcloruro metilico	Aree lavaggio e stoccaggio	1,95E-4	dispersione	1,95E-4	s.p.	m.p. (6)	2 (14)
3.b	Rottura parziale fuoriuscita metilico	Aree stoccaggio	2,03E-6	dispersione	2,03E-6	s.p. (m.p.)	m.p. (6)	3 (14)
3i	Rottura parziale fuoriuscita metilico	Interno reparto produzione	6,75E-6	dispersione	6,75E-6	s.p.	m.p.	11.

Legenda: s.p.= adiacenze pozzo, i.f.= interno fabbricato, m.p.= margini pozzo, s.p.=superficie pozzo



LEGENDA AREE A FABBRICATI

- UFFICI AMMINISTRATIVI E LABORATORI
- ESERCIZIO - FINESTAGGIO E LABORATORI
- REPARTO PRODUZIONE "G"
- OFFICINA - MAG. MAG. TECNICI - S.P. AGG. DED. 2
- REPARTO PRODUZIONE "E"
- REPARTO PRODUZIONE "F"
- PANCO SERRATI INTERVATI
- CASINE ELETTRICHE
- MAGAZZINO PRODOTTI CHIMICI
- DEPOSITO MATERIE PRIME SOLIDE EUROPEE
- LOCALI TETTORE PER STOCCAGGIO VARI
- ESERCIZIO - FINESTAGGIO
- DEPOSITO FUSTI
- TRATTAMENTO CHIMICO - FISICO PRIMARIO
- PALAZZINA UFFICI TECNICI
- CANEDIO ZONA CENTRIFUGAZIONE E FINESTAGGIO
- PANCO SERRATI INTERVATI
- STOCCAGGIO SODIO METILATO SOLUZIONE (DEBATTINO)
- CASINA ELETTRICA
- STOCCAGGIO PER TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO
- PANCO REAGENTI CORROSI
- IMPIANTO ANTISCINDO SPRINKLER
- CASINA METANO
- TRATTAMENTO EGUALIZZAZIONE
- PANCO SERRATI DI PROCESSO
- IMPIANTO FRIGORIFERO E TORRE DI VENTILAZIONE
- CENTRALE TERMICA
- IMPIANTO DI TERMOISTRALIZZAZIONE
- POZZO H. 28
- POZZO H. 28/1
- SALA T.O.C.
- LOCALE IMPIANTO DED. 1
- SALA CLAMOR REPARTO ECOLOGIA
- SALA RIUNIONI R.S.U.
- LOCALE ANALIZZAZIONE F.I.D.
- BLON-DOWN
- DEPOSITO BOMBOLE
- LOCALE RISTORO
- LOCALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
- AREA IMPRESA
- LOCALE INFERMERIA
- IMPIANTO AZOTO
- PIATTAFORMA ECOLOGICA
- TELECOMUNICAZIONE
- PIAZZOLA STOCCAGGIO COMPARTIMENTI
- PIAZZOLA STOCCAGGIO FUSTI VUOTI
- LOCALE SPOGLIATOI
- BOX ANTINCENDIO ARED. 13-17-18-21
- BOX ANTINCENDIO ARED. 3-5-6-16

0	22/06/2012	Emissione per SVT	ARTES	ARTES	
Rev.	Data	Descrizione:	Dis.	Cont.	App.

COMMITTENTE/DITTA



Stabilimento di
Via Origgio 23, Caronno Pertusella (VA)

TITOLO **MAPPATURA EVENTI INCIDENTALI**

Dispersione - D5

REDATTO

ARTES srl
natiel Riechi e
Tecnologie di Ecologia e Sicurezza

30035 MIRANO - VE
Via C. Battisti 2/a
Tel. 041/5700405
Fax 041/5700402

DIS. N° **001**

PIRETTA' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE

SCALA: 1:1000

FILE : Appendice F.dwg