



**Tabella riepilogativa - Ipotesi incidentali e relativi scenari**

Tra parentesi distanze per condizioni F/2, unico valore se distanze uguali.

N.	Descrizione	Area/Impianto coinvolto	Frequenza eventuale	Tipo	Frequenza eventuale	Distanze di danno (m)			
						Elevata letalità	Alta letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
1.a	Rottura parziale tubo idroclorometano	Logistica/colonnato	1,5E-6	dispersione	2,7E-4	s.p. (1)	-	6 (25)	17 (65)
1.b	Rottura parziale tubo idroclorometano	Logistica/colonnato	2,4E-4	dispersione	2,4E-4	s.p. (1)	-	m.p. (12)	6 (25)
1.g	Rottura parziale tubo ammoniacale a s.d.	Logistica/colonnato	1,14E-4	dispersione	1,14E-4	s.p. (2)	-	6 (25)	18 (60)
2.a	Rottura parziale manichetta metano	Area stoccaggio	1,4E-4	dispersione	1,4E-4	s.p.	-	m.p. (5)	2 (13)
3.b	Rottura parziale tubazione metano	Area stoccaggio	2,03E-6	dispersione	2,03E-6	s.p. (m.p.)	-	m.p. (5)	3 (14)
3	Rottura parziale tubazione metano	Interno reparto produzione	6,75E-6	dispersione	6,75E-6	s.p.	-	m.p.	1.

Legenda: a.p. = adiacente pozzo, i.f. = interno fabbricato, m.p. = margine pozzo, s.p. = superficie pozzo



**LEGENDA AREE A FABBRICATI**

- 1 - UFFICI AMMINISTRATIVI E LABORATORI
- 2 - EMERGENCY - FISSAGGIO E LABORATORI
- 3 - REPARTO PRODUZIONE "C"
- 4 - OFFICINA - MAN. MAT. TECNICI - IMP. ACQUA DEM. 2
- 5 - REPARTO PRODUZIONE "C"
- 6 - REPARTO PRODUZIONE "C"
- 7 - PARCO SERBATOI INTERI
- 8 - CABINE ELETTRICHE
- 9 - MAGAZZINO PRODOTTI CHIMICI
- 10 - DEPOSITO MATERIE PRIME SOLIDE IDROFORE
- 11 - LOCALI TETTORE PER STOCCAGGIO VARI
- 12 - DEPOSITO - FISSAGGIO
- 13 - DEPOSITO FLUIDI
- 14 - TRATTAMENTO CHIMICO - FISSO PRIMARIO
- 15 - PALAZZINA UFFICI TECNICI
- 16 - CANTIERO ZONA CONTRIBUZIONE E FISSAGGIO
- 17 - PARCO SERBATOI INTERI
- 18 - STOCCAGGIO SODIO METILATO SOLUZIONE (DIBATTITO)
- 19 - CABINA ELETTRICA
- 20 - STOCCAGGIO PER TRATTAMENTO CHIMICO-FISSO
- 21 - PARCO REAGENTI CORROSI
- 22 - IMPIANTO ANTINCENDIO SPRINKLER
- 23 - CABINA METANO
- 24 - TRATTAMENTO EGUALIZZAZIONE
- 25 - PARCO SERBATOI DI PROCESSO
- 26 - IMPIANTO FRIGORIFERO E TORRE DI VENTILAZIONE
- 27 - CENTRALE TERMICA
- 28 - IMPIANTO DI TERMOISTRUZIONE
- 29 - POZZO N. 29
- 30 - POZZO N. 28/1
- 31 - SALA T.O.C.
- 32 - LOCALE IMPIANTO DIM. 1
- 33 - SALA OLIORE REPARTO ECOLOGIA
- 34 - SALA BURNING R.S.I.
- 35 - LOCALE ANALIZZATORE F.I.D.
- 36 - BLOW-DOWN
- 37 - DEPOSITO RICHIALE
- 38 - LOCALE RISTORO
- 39 - LOCALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
- 40 - AREA IMPRESA
- 41 - LOCALE INFERMERIA
- 42 - IMPIANTO AZOTO
- 43 - PIATTAFORMA ECOLOGICA
- 44 - TENDESTRUTTURA
- 45 - PIAZZOLA STOCCAGGIO COMPATTORE
- 46 - PIAZZOLA STOCCAGGIO FLUIDI VULSI
- 47 - LOCALE SPOGLIATOI
- 48 - BOX ANTINCENDIO AREE 13-17-18-21
- 49 - BOX ANTINCENDIO AREE 3-5-6-16

0	22/06/2012	Emmissione per SVT	ARTES	ARTES	
Rev.	Data	Descrizione:	Dis.	Cont.	App.

COMMITTENTE/DITTA



Stabilimento di  
Via Origgio 23, Caronno Pertusella (VA)

TITOLO **MAPPATURA EVENTI INCIDENTALI**  
Dispersione - F2

REDATTO



30035 MIRANO - VE  
Via C. Battisti 2/a  
Tel. 041/5700405  
Fax 041/5700402

DIS. N°

002

SCALA: 1:1000

FILE : Appendice F.dwg